

MANUAL DE SEGURANÇA

Procedimentos de Segurança

- Não corra
- Só fume em local permitido
- Atenção ao lidar com objetos cortantes
- Obedeça sempre a sinalização existente
- Não jogue cigarros ou fósforos acesos no lixo ou no chão
- Não deixe equipamentos ou cigarros ligados/acesos ao abandonar o local
- Não abra as portas bruscamente
- Cuidado ao transportar objetos de vidro
- Atenção ao levantamento de objetos pesados
- Não deixe objetos em locais de passagem
- Cuidado ao lidar com materiais quentes
- Seque ou avise imediatamente o pessoal da limpeza ao derramar líquidos no chão
- Usar sempre e obrigatoriamente os EPI's designados ao desempenho de cada função

Uso de Ferramentas

Todas as ferramentas de uso em horário de trabalho devem ser de propriedade da *By Pass & Associados*, caso não exista uma ferramenta necessária, deve ser solicitada a compra ao superior imediato, que irá providenciar a mesma.

Por ser de propriedade da *By Pass & Associados*, fica proibida a retirada de qualquer ferramenta sem prévia autorização do superior imediato.

Lembrando-se que:

- As mesmas deverão ser utilizadas de modo que não gere risco para si e demais pessoas.
- Todas as ferramentas e acessórios deverão ser controlados pelos superiores dos ASSOCIADOS que estiverem as utilizando, pois no desligamento do mesmo deverá ser verificados a quebra e extravio das mesmas, para que seja pago pelo usuário.
- A preservação e correta utilização dos mesmos é de inteira responsabilidade do usuário.

Todos os equipamentos deverão ser utilizados respeitando-se as recomendações de segurança, evitando assim riscos de acidentes.

REGRAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A - Arrumação e limpeza

1. Manter as áreas de circulação (corredores, escadas, halls, etc.) livres e desimpedidas.
2. Guardar material de forma a não bloquear áreas de circulação, portas, equipamentos contra incêndio.
3. Remover ou dobrar pregos que se projetem para fora de tábuas.
4. Guardar vidro quebrado de forma segura, removendo com luvas ou vassouras e embrulhando em papel grosso antes do descarte.
5. Não estocar lixo e entulho em armários e outros locais acima do chão, nem sob pisos falsos.
6. Estocar materiais e suprimentos de forma segura e de modo a evitar quedas e derramamentos.
7. Não colocar/guardar materiais e ferramentas dentro de painéis elétricos, de caixas de hidrantes e de poços de elevadores.
8. Proceder a limpeza da área de trabalho após o término da operação.

B - Proteção contra incêndio

1. Obedecer os avisos de “**PROIBIDO FUMAR**”.
2. Não usar fogareiro a álcool ou a gás.
3. Não fumar ou usar equipamentos com geração de calor, chamas ou fagulhas nos locais onde se armazene ou se trabalhe com líquidos e gases inflamáveis, bem como onde haja grande quantidade de material de fácil combustão, perto de cilindros de gás comprimido e áreas onde haja formação de pós.
4. Em áreas onde centelhas possam causar uma explosão (por exemplo onde se manuseiam ou estocam inflamáveis), deverão ser usadas ferramentas à prova de centelhas.
5. Materiais combustíveis de obras ou trabalhos de fornecedor tem de ser estocados a uma distância de no mínimo 3 metros de prédios ou estruturas.
6. Ter especial cuidado com operações de soldagem e com produtos químicos e gases comprimidos, descritos em itens separados mais adiante.

C - Equipamentos de emergência

Equipamentos de emergência como:

- caixas de primeiros socorros,
- macas
- máscaras de respiração autônomas,
- chuveiros/lava olhos,
- válvulas de manobras contra incêndio (“sprinklers” e outras)
- etc.

não poderão ser removidos ou desativados sem autorização do responsável do setor e Seg. Trabalho.

Tal situação, quando autorizada, deverá durar o menor tempo possível, findo o qual deverá ser comunicado ao referido setor, a recolocação ou reativação do equipamento.

D - Segurança em eletricidade

1. Ter em mente que a energia elétrica é potencialmente perigosa, e mesmo a baixa voltagem pode ser fatal. Não usar o corpo para testar corrente elétrica. Não usar equipamentos elétricos quando estiver com mãos molhadas ou pisando em chão molhado.
2. Não usar tomada múltipla (“benjamins”).
3. Desligar aparelhos elétricos após usá-los.
4. Só usar tomadas e cabos de extensão em bom estado.
5. Ao desligar um fio de tomada, puxar pelo conector e não pelo fio.
6. Só usar ferramentas elétricas portáteis com dupla isolação, ou com três condutores e tomada com pino de terra.
7. Não fazer instalações definitivas com fios e cabos elétricos atravessando o chão, de forma a causar riscos de quedas de pessoas. Se for necessário passar provisoriamente um fio pelo chão, o mesmo deve devidamente coberto e fixado.
8. Não usar lâmpadas penduradas pelos fios, lâmpadas temporárias devem ter guardas de proteção para evitar contato acidental ou quebra.
9. Ao emendar fio, usar conector adequado.
10. Ao trabalhar em alta voltagem usar luvas de segurança para eletricitistas, com a devida proteção, varas de manobra e escadas adequadas.
11. Ao trabalhar em um sistema elétrico, garantir que o mesmo esteja desligado e com os cartões de impedimentos colocados.
12. Não instalar lâmpadas próximas de cortinas e outros materiais combustíveis.
13. Não substituir fusíveis por moedas e arames, nem por outro de maior corrente.
14. Não fazer instalações elétricas improvisadas para uso demorado, nem puxar fios sobre cantos vivos ou sob portas metálicas destrancadas.
15. Não entrar em subestações elétricas sem autorização do responsável pela Manutenção da By Pass & Associados.
16. Serviços e manobras em alta tensão só devem ser executados por profissional habilitado nesse tipo de instalação. Trabalhos em instalações de alta tensão só devem ser feitos após o equipamento ou instalação ser desligado e devidamente aterrado, e operações de limpeza em cubículos de alta tensão somente devem ser executados após o desligamento do ramal de serviço da concessionária.

E - Tintas, solventes e inflamáveis

1. Não utilizar solventes tóxicos (aromáticos, clorados, etc).
2. Abrir portas e janelas ao trabalhar em recinto fechado com solventes, tintas, ceras e colas inflamáveis. Não comer, beber ou fumar ao lidar com esses produtos.
3. Providenciar um armário metálico fechado para guardar tintas, solventes e colas inflamáveis. Panos e estopas sujos com esses produtos devem ser guardados em latas fechadas para evitar ignição espontânea.
4. Não usar solventes inflamáveis para operações de limpeza.
5. Não usar recipientes plásticos ou de vidro para guardar líquidos inflamáveis com volume maior que meio litro (1/2 l). Para tal fim, utilizar recipientes de metal à prova de explosão, devidamente rotulado com o nome do produto, riscos e precauções.
6. Devido aos odores e vapores das tintas à base de óleos e epóxi, deverão ser aplicados os seguintes controles, quando do seu uso em áreas internas de prédios:
 - Não se permite pinturas em áreas ocupadas por pessoas. A área deverá ser previamente liberada para realização do serviço.
 - Deverá ser providenciada ventilação adequada para dispersar os vapores ou usar respiradores apropriados para vapores orgânicos.
 - Não se permite fumar ou usar equipamentos com geração de chamas ou fagulhas num raio de 15 metros da área que estiver sendo pintada.

G - Ferramentas manuais

1. Usar ferramentas de mão bem encabadas e em bom estado. Não usar martelos com cabos rachados, talhadeiras com cabeça rebarbada, chaves de grifos com dentes estragados, limas sem cabo, etc.
2. Não usar ferramentas de corte improvisadas.
3. Não usar canos como extensores de cabos de chaves de boca, grifos, etc.
4. Não portar ferramentas cortantes ou pontiagudas nos bolsos.
5. Não deixar ferramentas em cima de escadas de mão, parapeitos, andaimes, tetos e outros lugares elevados de onde possam cair.
6. Não usar pistolas de cravar pinos, sem prévia autorização do responsável da área. Tais ferramentas não devem ser usadas em atmosferas inflamáveis ou explosivas e não devem ser deixadas desprotegidas, onde possam ser usadas por pessoal não autorizado.
7. Não usar ferramentas para finalidades para as quais elas não foram previstas, por exemplo, chave de fenda como talhadeira, alicate como martelo ou chave de boca, etc.

I - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

1. Usar óculos de segurança nos seguintes casos:
 - Trabalhos de furadeira de bancada, esmeril e outras máquinas operatrizes;
 - Trabalhos com ferramentas elétricas portáteis (furadeiras, aparafusadeiras, etc.) e ferro de soldar;
 - Manuseio de produtos químicos perigosos;
 - Quebra de tijolo e concreto;
 - Soldagem e corte à maçarico, corte com esmeril;
 - Trabalhos com talhadeira, cravar pinos, rebitagem, fixação de pregos ou corte de arame;
 - Limpeza de máquinas e componentes com ar comprimido;
 - Outras operações em que haja riscos para os olhos.
2. Usar sapatos ou botas de segurança em atividades onde haja perigo de quedas de objetos sobre os pés, inclusive em atividades de construção civil.
3. Usar luvas de segurança apropriadas nos seguintes casos:
 - Manuseios de vergalhões, chapas de metal;
 - Trabalhos em circuitos elétricos e alta tensão;
 - Manuseio de produtos químicos agressivos;
 - Soldagem;
 - Outros trabalhos onde haja risco para as mãos.
4. Usar cintos de segurança nos seguintes casos:
 - Trabalhos em escada, a uma altura de 2,0 m ou mais, que envolvam ação de puxar, empurrar, ou com possibilidade de deslocar a pessoa da escada.
 - Trabalhos em andaimes suspensos a 2,0 m ou mais, acima do chão;
 - Trabalhos em grande altura, onde não haja andaime fixo;
 - Trabalhos em ambientes confinados (tanques, poços, esgotos, etc.) onde possam existir gases tóxicos ou deficiência de oxigênio;
5. Usar capacete de segurança em trabalhos de construção civil, ou onde houver perigo de quedas de objetos sobre a cabeça;
6. Usar proteção respiratória e roupa de proteção ao lidar com produtos químicos, conforme a toxicidade do mesmo;
7. Não usar braceletes, anéis, relógios, gravatas, roupas soltas ou com mangas compridas ao trabalhar com máquinas operatrizes ou próximo de maquinário em movimento;

8. Não usar jóias nem relógios e óculos de aro metálico ao trabalhar em circuito elétrico;

J - Andaimos e proteções

1. Seguir “Norma de Segurança para Execução de Trabalhos em Altura”. Colocar proteção com plataformas e telas nos prédios em construção, contra quedas de objetos para fora das mesmas;
2. Prover os andaimos com corrimão e rodapés;
3. Os andaimos fixos ou suspensos devem ser de construção segura.
4. Para os andaimos suspensos, prover cabos seguros, ancorados em local suficientemente firme.
5. Fornecer cinto de segurança para cada homem que trabalhar em andaime em altura superior a 2,0 m do chão, ficando o cinto preso a cabos seguros e firmemente ancorados.

K - Ar comprimido

1. Não usar ar comprimido para limpar pó das roupas ou partes do corpo das pessoas.
2. Usar óculos de segurança ao usar o ar comprimido para limpar cacos e pó de materiais. Dirigir o jato para longe das pessoas.
3. Observar que a pressão na linha de ar comprimido, nos pontos de uso, não ultrapasse 2,1 kg/cm² (30 lb/pol²).

L - Operações de solda e corte a maçarico ou esmeril

1. Obter autorização do responsável da área ou contratação bem como avaliação da Seg. do Trabalho antes de efetuar operações de soldagem elétrica ou cortes à maçarico ou esmeril nas dependências da By Pass & Associados.
2. Colocar proteção com biombos resistentes ao fogo (não construído de asbestos) em volta da área de soldagem, contra os raios e centelhas geradas pelo arco voltaico.
3. Usar equipamentos de proteção individual (óculos ou máscara, avental de raspa, perneira, luvas, mangotes) nas operações de soldagem elétrica e corte à maçarico.
4. Não efetuar operação de soldagem elétrica junto a resíduos ou sucata de material combustível.

M - Cilindros de gás comprimido

1. Verificar se as tampas de proteção foram fixadas nos cilindros de gás, antes de transportá-los, movê-los ou estocá-los. Verificar periodicamente as mangueiras e testá-las contra vazamentos.
2. Fechar as válvulas ao término de cada trabalho, ou quando os cilindros estiverem vazios ou forem removidos.
3. Só colocar cilindros de gás comprimido em locais limpos, livres de óleo ou graxa, bem ventilados e protegidos contra exposição ao sol ou qualquer outra fonte de calor, como operações de solda.
4. Manter os cilindros de gás comprimido em posição vertical e firmemente atados por meio de correntes ou braçadeiras para não cair.

5. Nunca usar graxa ou óleo para lubrificar válvulas ou juntas de cilindros de gás comprimido. Não manipulá-los com as mãos sujas de graxa. Óleo e oxigênio sob pressão reagem violentamente entre si.
6. Não colocar cilindros de gás comprimido em contato com circuitos ou equipamentos elétricos, ou onde puderem causar um curto-circuito.
7. Manusear e transportar cilindros de gás comprimido com cuidado, evitando pancadas e quedas. Para transportá-los, usar um carrinho apropriado.
8. Se um vazamento se manifestar em um cilindro de gás sob pressão, retirá-lo da área de trabalho e levá-lo para um local seguro, longe dos prédios.
9. Marcar permanentemente os cilindros de gás comprimido para identificação de seu conteúdo.
10. Cilindros de gás com desenvolvimento de corrosão ou incrustação não devem ser utilizados.
11. As válvulas reguladoras deverão ser marcadas para uso apenas em gases específicos e serem usadas apenas para esses gases. Elas nunca devem ser trocadas.
12. Jamais verificar vazamentos em cilindros de gás comprimido com fósforos ou qualquer outro método com chama. Para isso usar água e sabão.
13. Não trabalhar com acetileno sob pressão acima de 1 kg/cm² (15 lb/pol²).
14. Abrir as válvulas vagarosamente. Não usar chaves e outras ferramentas, a menos que fornecidos pelo fabricante.
15. Não tentar consertar ou modificar um cilindro de gás comprimido, o que só deve ser feito pelo fabricante.
16. Cilindros de acetileno não deverão ser usados ou estocados deitados.

N - Produtos químicos

1. Solicitar autorização para entrada de produtos químicos potencialmente perigosos nas dependências da By Pass & Associados (inflamáveis, ácidos, cáusticos, oxidantes e redutores tóxicos). Deverão trazer apenas as quantidades mínimas que forem praticáveis e necessárias ao trabalho.
2. Colocar etiquetas nos recipientes de produtos químicos perigosos, de forma a identificar o seu conteúdo e tipo de risco.
3. Comunicar imediatamente caso ocorra vazamentos ou derramamento acidental de produtos químicos perigosos nas dependências da By Pass & Associados.
4. Havendo derramamento de tais produtos na roupa ou no corpo, lavá-los imediatamente com água em abundância.
5. Só guardar tais produtos em locais indicados pela By Pass & Associados.
6. Não usar solventes para lavar as mãos.
7. Não fumar, não comer ou beber em áreas onde se usem ou estoquem produtos químicos.
8. Manter fechados os recipientes de produtos químicos que não estiverem sendo usados.
9. A contratada deverá remover diariamente da By Pass & Associados todos os seus resíduos químicos ou materiais usados contaminados na execução de seus serviços. Não é permitido o despejo de produtos químicos nos drenos de águas pluviais ou esgotos.
10. A contratada não deverá deslocar ou manusear qualquer material perigoso de propriedade da By Pass & Associados sem prévia autorização.
11. A contratada não deverá remover ou manusear materiais contendo ou suspeitos de conter asbestos, sem antes obter autorização. Deverá tomar as devidas providências quanto a segurança ao lidar com revestimentos de tubulações, proteções de fios de áreas aquecidas e forros de tetos, que podem conter esses materiais. Cortes de materiais de fibrocimento deverão ser feitos com aspersão de água na zona de corte, lavando-se com jato d'água o material removido.

12. Tomar as seguintes precauções nos trabalhos com uso de pesticidas e inseticidas químicos:

- Só usar produtos domissanitários das classes III ou IV (Portaria nº 10 de 08/03/85 da Secretaria Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde). Produtos das classes I ou II identificados em rótulo de faixa vermelha (altamente tóxico) ou amarela (mediamente tóxico) não podem ser usados na By Pass & Associados.
- A contratada deve ser especializado nesse tipo de trabalho e devidamente credenciada nos órgãos públicos pertinentes.
- A contratada deverá enviar à By Pass & Associados com antecedência à execução do trabalho, uma “Ordem de Serviço” com o nome e característica toxicológica das substâncias a serem usadas, a qual deve ser assinada por profissional habilitado de nível superior, farmacêutico, químico, eng^o químico, agrônomo, etc.).
- As aplicações devem ser feitas de preferência aos sábados ou domingos, com ventilação By Pass & Associados do ambiente e ar condicionado desligado. Não devem ser feitas perto de áreas de armazenamento de comida ou utensílios de cozinha, ou de depósitos ou fontes e água potável.

Orientação a manuseio de produtos

| REQUISITOS AMBIENTAIS APLICÁVEIS | | |
|--|--|--|
| RESÍDUO | OPERACIONALIZAÇÃO | IMPACTOS |
| Recipientes de produtos químicos vazios | Os recipientes, completamente vazios, são identificados com relação ao seu conteúdo, fornecedor do material, e enviados para a área de Tratamento de Resíduos, que é responsável pela destinação final deste tipo de material. Se os recipientes forem de propriedade de empresa contratada, as mesmas se responsabilizaram pela retirada e descarte dos recipientes vazios. | Recipientes contendo resíduos ou sobras de produtos químicos se manuseados de forma incorreta podem gerar derramamentos, comprometendo a qualidade do solo, da água, acarretando danos a saúde humana. |
| Cavacos metálicos | Os cavacos são separados, depositados em recipientes apropriados e enviados para a área de Tratamento de Resíduos. Cuidados especiais devem ser tomados no sentido de se evitar derramamentos durante o manuseio | Os cavacos metálicos são materiais recicláveis e seu reaproveitamento significa o prolongamento da vida útil de aterros, economia de energia e menor consumo de recursos naturais. Além disso, como eles podem conter óleo, podem contaminar o solo e a água, agredindo o meio ambiente e a saúde humana |
| Sucatas metálicas | São consideradas sucatas metálicas todos os materiais ferrosos e não ferrosos indesejáveis, como fitas metálicas, latas vazias, restos de tubos, arames e outros. São separadas e acondicionadas em recipientes apropriados e enviadas para a área de Tratamento de Resíduos, que se encarrega da disposição final | As sucatas metálicas são materiais recicláveis e seu reaproveitamento permite: <ul style="list-style-type: none"> • Prolongamento da vida útil dos aterros sanitários; • Economia de energia, mão-de-obra; • Preservação dos recursos naturais - diminuição da extração de minério de ferro. |
| Papel, papelão e plástico de embalagens | Os papéis, papelões e plásticos, sem contaminações, são pré-separados do lixo comum de forma seletiva, colocados em coletores posicionados em pontos estratégicos da fábrica e colocados, identificados com as seguintes cores: azul - papel, papelão vermelho - plástico flexível de embalagem | Papel, papelão e plástico são materiais recicláveis e seu reaproveitamento significa: <ul style="list-style-type: none"> • Prolongamento da vida útil dos aterros sanitários; • Economia de energia, mão-de-obra, água; • Preservação de recursos naturais - evita-se a derrubada desnecessária de árvores. |
| Lâmpadas | Caso haja necessidade de trocar alguma lâmpada a vapor metálico de suas instalações provisórias, durante o tempo que estiver trabalhando nas dependências da Scania, as empresas contratadas e prestadoras de serviço separam a mesma, que é encaminhada, com os devidos cuidados para que não se quebre, para a área de Tratamento de Resíduos, que se encarrega de sua destinação final | Enquanto intacta, a lâmpada não fornece risco. Entretanto, ao ser rompida, libera substâncias tóxicas nocivas ao ser humano e ao meio ambiente, como metais pesados, principalmente o mercúrio metálico A descontaminação das lâmpadas visa evitar que as mesmas sejam dispostas junto com o lixo comum e enviadas a aterros sanitários. |
| Óleos em geral | Resíduos de óleos em geral são separados e acondicionados em recipientes identificados e enviados para a Estação de Tratamento de Efluentes 1, sob responsabilidade da área de Tratamento de Resíduos, onde é destinado de forma adequada. Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o seu manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, deve-se procurar conter o líquido com materiais absorventes e avisar imediatamente a área contratante. Os resíduos provenientes destes óleos não devem, em hipótese alguma, ser lançados diretamente em nossas redes de drenagem e/ou sobre o solo. | Os óleos de maneira geral são substâncias que podem gerar grandes danos ao meio ambiente, tais como: poluição das águas, contaminação dos lençóis subterrâneos, destruição da fauna e flora, etc. |
| Resíduos contaminados | São considerados resíduos contaminados qualquer espécie de material contendo vestígios ou grandes quantidades de produtos químicos em geral, como óleos, solventes, tintas, etc. Estes resíduos são separados, acondicionados em recipientes apropriados ou em sacos plásticos e enviados a área de Tratamento de Resíduos, que se encarrega do seu descarte. | Resíduos contaminados com substâncias químicas, se descartados de forma indevida, podem gerar grandes danos ao meio ambiente, como poluição do solo e da água, e conseqüentemente à saúde humana. Por estes motivos, não devem jamais ser descartados com o lixo comum |

| REQUISITOS AMBIENTAIS APLICÁVEIS (Cont.) | | |
|---|--|---|
| RESÍDUO | OPERACIONALIZAÇÃO | IMPACTOS |
| Solventes usados | <p>Solventes usados são separados e acondicionados em recipientes adequados, identificados e enviados ao Almoxarifado de Inflamáveis para armazenagem, sendo posteriormente retirado pela área de Tratamento de Resíduos, que se encarrega da sua destinação final.</p> <p>Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o seu manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, deve-se procurar conter o líquido com materiais absorventes e avisar imediatamente a área contratante.</p> <p>Em hipótese nenhuma devem ser descartados nas redes de drenagem da fábrica nem diretamente no solo</p> | <p>A manipulação e descarte indevidos de solventes, além de colocar em risco de forma direta a saúde dos ASSOCIADOS, agride o meio ambiente na medida em que o solo e as águas são contaminadas, comprometendo a sobrevivência de outros seres</p> |
| Resíduos líquidos perigosos em geral | <p>São considerados perigosos quaisquer líquidos contendo substâncias químicas ou resíduos das mesmas.</p> <p>Todos os líquidos perigosos, após serem retirados das áreas ou equipamentos, devem ser acondicionados em recipientes apropriados, identificados e enviados à Estação de Tratamento de Efluentes 1, onde receberão o tratamento adequado antes do descarte final.</p> <p>Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o seu manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, deve-se procurar conter o líquido com materiais absorventes e avisar imediatamente a área contratante.</p> | <p>Os resíduos líquidos perigosos não devem ser descartados, em hipótese alguma, diretamente nas galerias de águas pluviais ou esgoto, sem o devido tratamento, pois poderão ocasionar a contaminação das águas e do solo trazendo sérios prejuízos ao meio ambiente, pondo em risco a sobrevivência de seres humanos, fauna e flora</p> |
| Restos de obras e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) | <p>Restos inservíveis de obras e EPIs inutilizados são levados para fora das dependências da Scania pelas empresas contratadas e prestadoras de serviço, que se encarregam de dar a destinação adequada aos mesmos, a menos que previsto de forma diferente no contrato firmado entre as partes</p> <p>Por restos de obras entende-se materiais provenientes de demolições, terra, recipientes vazios e madeira.</p> | <p>A disposição incorreta de restos de obras pode contaminar o solo, a água, contribuir para as enchentes, além de comprometer a paisagem das cidades.</p> |
| Lixo em geral | <p>São considerados "lixo" materiais inservíveis em geral, ou qualquer outro material que não se enquadre nas definições anteriores.</p> <p>São acondicionados em sacos plásticos e enviados à área de Tratamento de Resíduos, que se encarregará de sua disposição final</p> | <p>O descarte incorreto do lixo acarreta graves problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), geração de maus odores e, principalmente, a poluição dos solos e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume, comprometendo os recursos hídricos e conseqüentemente os seres humanos</p> |
| Consumo de recursos naturais | <p>É importante que os contratados, da mesma forma que os funcionários da Scania o fazem, se preocupem em utilizar de forma racional recursos naturais como água, energia elétrica, derivados de petróleo, etc.</p> | <p>O crescimento populacional e a utilização descuidada dos recursos naturais têm levado a sua escassez. É essencial procurar utilizá-los de forma racional, para garantir a sobrevivência das futuras gerações</p> |

Notas : - Ao iniciar a atividade, a By Pass & Associados em conjunto com a área contratante, define as condições para atendimento ao solicitado nos itens anteriores.

- Qualquer contaminação provocada pela empresa contratada ou prestadora de serviço será de sua inteira responsabilidade, bem como as ações decorrentes de sua mitigação.
- As definições anteriores são as mínimas a serem seguidas não eliminando a necessidade do cumprimento da legislação vigente.